

Neue IfL-Positionen in den gängigen Kalkulationssystemen

Stand August 2022

81 Zusatzaufwand
fehlende Stehbolzen /
Halter

82 Pfandpauschale –
Unfallbeschädigte
Ersatzteile

83 Batteriestützbetrieb:
außerhalb der
Diagnose! Geeignetes
Gerät verwenden.

84 Lesen der
auftragsbezogen
abgerufenen,
tagesaktuellen,
fahrzeugspezifischen
Reparaturanleitungen
(nicht lesen Auftrag)

85 Fahrzeugdesinfektion
zum Schutz von
Mitarbeitern und
Kunden vor dem
Corona-Virus (SARS
CoV-2 / Covid 19)
Betrifft gleichfalls alle
Vermietfahrzeuge/
Ersatzfahrzeuge

86 Mattlackierung/
Mehraufwand
Nuancenermittlung

87 Glanzgradermittlung
/Mehraufwand- zur
Mattlackierung

Neue IfL-Positionen in den gängigen Kalkulationssystemen

Stand August 2022

88 Hochvolt-Vorbereitende Maßnahmen / einmalige Vorbereitungszeit für Hochvolt -Arbeitsplatz und/oder HV-Prüfplatz
Achtung! Nur Personen mit mindestens Ausbildungsstufe 2S nach DGUV 209-093 „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen“

89 „Altteil“-Reinigung vor Montage an Neuteilen oder zur Instandsetzung

90 Allzweckräder
Rangierräder/Notrad/
Lackierräder

91 Scheinwerferüberprüfung, Einstellung und Justage (LED, Matrix, Matrix Beam, Laserlicht)